

Администрация Ачхой-Мартановского муниципального района
Чеченской Республики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа им. А-Р. З. Зайнутдинова с. Валерик»
Ачхой-Мартановского муниципального района
(МБОУ «ООШ им. А-Р. З. Зайнутдинова с. Валерик»)

Гайрбекова ул., д. 62а, Валерик, 366608
Тел.: 8 (928) 899 75 24; e-mail: shkola.valerik@mail.ru; https://oosh-valerik.edu95.ru
ОКПО 63426065; ОГРН 1092033000927; ИНН/КПП 2002003120/200201001

20.10.2021 № 4

На № _____ от _____

Отчет
МБОУ «ООШ им.А-Р.З.Зайнутдинова с.Валерик»
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№	Замечание	Проведенная работа по устранению замечаний
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	Разработан график практических тренировок на 2021-2022 учебный год.
2	На объекте защиты (в котельной) допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями.	В котельной заменены розетки с повреждениями. (Фото прилагаются)
3	На объекте защиты допущено загромождение эвакуационных путей (выходов, проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами (изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором, и другими предметами).	Все проходы освобождены от загромождений (Фото прилагаются)
4	На объекте защиты направление движения к пожарным гидрантам (водоемам), являющимся источником противопожарного водоснабжения, необозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Обозначены указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (Фото прилагаются)
5	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	Заменены все светильники со снятыми колпаками (рассеивателями). (Фото прилагаются)
6	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.	Перезаряжены все огнетушители с прошедшим сроком перезарядки.

Директор

А. А. Хадаев